

Modalità d'uso ed applicazione

Un buon processo di decorazione passa sempre attraverso passaggi apparentemente poco importanti, ma che poi nella realtà sono quasi sempre elemento di differenza tra un processo ben eseguito ed uno che invece, subito o nel tempo, avrà problemi di compatibilità tra la superficie e l'inchiostro.

1. La superficie da stampare deve essere pulita ed asciutta. Superfici contaminate devono essere pulite con un panno che non lasci residui imbevuto di una soluzione come alcool isopropilico, della normale ammoniaca che si usa per la pulizia di casa o qualcosa di simile che non lasci aloni sulla superficie da stampare;
2. Osservare con attenzione, sempre, le condizioni climatiche alle quali il materiale era esposto prima della stampa quali umidità, calore, salsedine, tutti quei fattori che potrebbero essere d'ostacolo ad un buon risultato.
3. Controllare sempre la temperatura e l'umidità ambientale del vostro laboratorio perchè valori diversi, al di fuori dai range consigliati dal produttore del vostro sistema di stampa, rischiano di vanificare tutto il lavoro.
4. Indossare sempre dei guanti che evitano che il vostro sudore possa inficiare l'adesione dell'inchiostro.
5. Non trascurare mai i sistemi di protezione: mascherina, cuffie, occhiali e quant'altro garantiscono ed evitano all'operatore, anche per lunghi periodi di esposizione, eventuali complicazioni.
6. Il primer può essere applicato a pennello oppure con un tampone. Applicare uno strato sottile e stendere con movimenti circolari il primer in modo da coprire l'intera superficie interessata.
7. Lasciare asciugare bene prima di stampare. Questo avviene generalmente nell'arco di 5 minuti a temperatura ambiente. Assicurarsi che la superficie trattata non sia stata contaminata prima di stampare.
8. Si consiglia sempre di effettuare una prova di stampa prima di iniziare la produzione, al fine di verificare che il Primer applicato sul materiale soddisfi il risultato finale e non danneggi il supporto dove andare a stampare.
9. Conservare il contenitore ben chiuso e non esposto ai raggi diretti del sole per evitare l'evaporazione del solvente.
10. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire il solvente.
A contatto con gli occhi può provocare irritazione. In tal caso, lavare accuratamente per alcuni minuti con l'acqua.

Metal Primer

